



Hygieneinspektion an Lüftungs- und Klimaanlage nach VDI 6022.

Als Betreiber von Lüftungs- und Klimaanlage sind Sie dafür verantwortlich, eine gesundheitlich verträgliche Raumluft zu schaffen.

Raumlufttechnische (RLT-) Anlagen sind wesentlich daran beteiligt, eine hygienisch einwandfreie Qualität der Zuluft sowie ein günstiges Raumklima sicherzustellen. Bei nicht hygienegerecht geplanten, ausgeführten und betriebenen RLT-Anlagen kann eine erhöhte mikrobiologische und chemische Belastung in der Raumluft mit einer negativen Einwirkung auf die Gesundheit der Gebäudenutzer vorliegen. Diese hygienischen Probleme lassen sich durch Hygieneinspektionen nach VDI-Richtlinie 6022 identifizieren und durch geeignete Gegenmaßnahmen vermeiden.

WAS KÖNNEN SIE TUN?

In der Arbeitsstättenverordnung wird gefordert, dass eine gesundheitlich verträgliche Raumluft geschaffen wird. Um sicher zu gehen, dass Ihre Lüftungs- und Klimaanlage eine solche Raumluft liefern, ist es erforderlich, eine Hygieneinspektion nach VDI Richtlinie 6022 durchführen zu lassen. Bei einem positiven Ergebnis wird Ihnen dokumentiert, dass die inspizierten Anlagen den rechtlichen Mindestanforderungen entsprechen und für die Gebäudenutzer kein hygienisches Risiko darstellen.



WIE KÖNNEN WIR HELFEN?

Die geschulten Sachverständigen von TÜV Rheinland überprüfen unter hygienischen Gesichtspunkten die Konzeption sowie die Komponenten ihrer Lüftungs- und Klimaanlage. Die Überprüfung kann folgende Stufen umfassen:

- Die Hygiene-Erstinspektion ist bei neu errichteten Anlagen bzw. als Erstprüfung bei Bestandsanlagen erforderlich und zeigt auf, inwieweit die Hygieneanforderungen der VDI-Richtlinie 6022 bei den geprüften Anlagen umgesetzt wurden.
- Die zeitlich wiederkehrenden Hygieneinspektionen decken durch eine erweiterte Sichtprüfung sowie durch mikrobiologische Untersuchungen etwaige Hygienemängel auf und geben Hilfestellungen hinsichtlich der Behebung.
Anmerkung: Solche Hygieneinspektionen sind bei Lüftungs- und Klimaanlage ohne Befeuchtung und ohne erdverlegte Komponenten im Abstand von 3 Jahren, bei Anlagen mit Befeuchtung oder erdverlegten Komponenten im Abstand von 2 Jahren durchzuführen.
- Unterjährige Hygienekontrollen helfen, Hygienemängel – soweit möglich – frühzeitig zu erkennen, zu beheben und die Ursachen zu identifizieren und zu beseitigen, bevor weitergehende Beeinträchtigungen entstehen.
- Die Sicherheitsanalyse zum Stand der Technik dient zur Ermittlung der Risikopotentiale sowohl für den Nutzer als auch für den Betreiber der Anlage.

UNSER DIENSTLEISTUNGSANGEBOT

- Hygiene-Erstinspektion an Lüftungs- und Klimaanlage nach VDI 6022
- (Wiederholungs-)Hygieneinspektion an Lüftungs- und Klimaanlage nach VDI 6022
- Unterjährige Hygienekontrollen
- Sicherheitsanalyse zum Stand der Technik zur Ermittlung von Risikopotentialen
- Hilfestellungen bei der Behebung von Hygienemängeln
- Beratung zur Hygiene von Lüftungs- und Klimaanlage

Sind Sie verantwortlicher Betreiber von Lüftungs- und Klimaanlage und wollen mehr über den Hygienestatus Ihrer Anlagen erfahren? Dann rufen Sie uns an, senden Sie uns eine E-Mail oder besuchen Sie uns unter www.tuv.com/lueftungs-klimaanlagen.

Gerne erarbeiten wir Ihnen ein entsprechendes Angebot.

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln
Tel 0800 806 9000 1300
industrie@de.tuv.com
www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Genau. Richtig.